



Collarin Ford Explorer
Modelo : 000-0045-10
Disponibile
COLLARIN HIDRAULICO Ford Explorer 98-00 Ranger 2.3L 88-92 Ranger 3.0 - 4.0L 90-94 Cuerpo de Aluminio
Equiv. LUK 510004510
ENVIO COMPLETAMENTE GRATIS POR ESTAFETA!!!!!!!!!!!!!!!
ENVIO COMPLETAMENTE GRATIS POR ESTAFETA!!!!!!!!!!!!!!!
ENVIO COMPLETAMENTE GRATIS POR ESTAFETA!!!!!!!!!!!!!!!
999.00 pesos